

No restaurante Fura, podemos respirar fundo, com toda a segurança!

CASO REAL – ASTROPURE 2000

Cliente: Hägglundsområdet/Axcell Fastighetspartner

Utilizador: Restaurante Fura

Aplicação: Hotel e restaurante

Desafio: Eliminar partículas e vírus do ar interior para 200-250 clientes diariamente no restaurante de 300 m².



O restaurante Fura preocupa-se tanto com os seus clientes que, com a Hägglundsfastigheterna e a Axcell Fastighetspartner, instalou um purificador de ar com filtro de partículas ultra-limpo no restaurante para minimizar a dispersão de vírus e pó.

"Preocupamo-nos com os nossos funcionários e clientes, pelo que gostaríamos de lhes proporcionar ar filtrado HEPA em que o risco de infeções é significativamente minimizado. No restaurante Fura, podemos respirar fundo, com toda a segurança!"

Magnus Lundberg

Gestor Técnico, Hägglundsområdet AB



Contexto

Quando a pandemia chegou em força, começámos a pensar em como manter a atividade do restaurante e proteger os clientes. A Covid-19 e o aumento da propagação de infeções reforçou a importância da qualidade do ar.

- Na avaliação de riscos, determinámos que é muito útil filtrar o ar em locais onde muitas pessoas de várias áreas se reúnem. O purificador de ar AstroPure 2000 é um produto muito bom para alcançar o objetivo com a melhor qualidade do ar possível, declarou Magnus Lundberg, gestor técnico da Hägglundsområdet AB.
- Como bónus, também dispomos de um ar sem pó e sem pólen, que é bastante apreciado por quem sofre de alergias, prosseguiu Magnus orgulhosamente.



Siga-nos na redes sociais!



www.daikin.pt

A presente publicação foi criada apenas para informação e não constitui uma oferta contratual para a Daikin South Africa. A Daikin South Africa compilou o conteúdo desta publicação de acordo com o melhor dos seus conhecimentos. Não é dada qualquer garantia expressa ou implícita no que toca à totalidade, precisão, fiabilidade ou adequação para um determinado fim do seu conteúdo e dos produtos e serviços que apresenta. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A Daikin South Africa rejeita explicitamente quaisquer danos diretos ou indiretos, no seu sentido mais amplo, resultantes ou relacionados com a utilização e/ou interpretação desta publicação. Todo o conteúdo está ao abrigo de copyright pela Daikin South Africa.

ECPT21-707

08/2021



DAIKIN AIRCONDITIONING PORTUGAL S.A.

Sede: Edifício D. Maria I - Piso 0 Ala A/B - Quinta da Fonte - 2770-229 Paço de Arcos | Tel: +351 21 426 87 00 | Fax: +351 21 426 22 94 | Email: info@daikin.pt
Delegação Norte: Rua B - Zona Industrial da Varziela - Lotes 50 e 51 - 4480-620 Árvore | Tel: +351 21 426 87 90